




欠陥サンプルその1



欠陥サンプルその2




欠陥サンプルその3



2024年4月5日
欠陥の状態確認
欠陥に対する起因講習



2024年4月5日
欠陥の状態確認
欠陥に対する起因講習




2024年4月5日
欠陥の状態確認
欠陥に対する起因講習





2024年4月5日
溶接作業者の欠陥確認



2024年4月5日
塗装作業者の欠陥確認



2024年4月5日
図面作成者の欠陥確認



工事名 社内教育  
内容 溶接ビード外観検査サンプル

2024年4月5日
図面作成者の欠陥確認




工事名 社内教育  
内容 溶接ビード外観検査サンプル

2024年4月5日
溶接作業者の欠陥確認



工事名 社内教育  
内容 溶接ビード外観検査サンプル

2024年4月5日
溶接作業者の欠陥確認

	2024年4月5日
	溶接作業者の欠陥確認

お世話になっております。  
溶接欠陥サンプルの貸し出しありがとうございました。  
今回、溶接作業に携わる者だけでなく図面作成、塗装作業従事者にも見てもらいました。  
狙いは、塗装前の下地処理時に外観の不良とはどのような物かを確認してもらう為でした。  
内部欠陥も、教科書では見る事があっても実際に触れてみるのは中々できないところ  
確認する事ができました。また、欠陥を見る事で、なぜ起こるのかについても興味を  
持つことができ自分で調べるなど、良い学びとなりました。  
ありがとうございました。

ミツヤ工業㈱常務取締役 光村 圭介